Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 00:45

Link do produktu: https://roltruck.pl/pierscien-synchronizatora-5150333-p-33520.html

PIERŚCIEŃ SYNCHRONIZATORA 5150333

Cena brutto	**120,00 zł**
Cena netto	**97,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5150333**

Opis produktu

Pierścien synchronizatora CNH

Zastosowanie modele : Case New Holland, Steyr

Modele :

60-86S V DT, 50-66 DT, 35-66, 60-86 F, 50-86 V DT, 60-86 F DT, 35-66 DT, 70-86 V DT, 70-86S V DT, 45-66, 55-76 F, 60-86 V, 45-66 DT, 55-76 F DT, 4330V, 45-76 V, 55-76 V, 60-86S V, 60-86 V DT, 50-66, 5...

Numery porownawcze : 5150333