

Link do produktu: <https://roltruck.pl/kamien-synchronizatora-same-lamb-p-95.html>



KAMIEŃ SYNCHRONIZATORA SAME/LAMB

Cena brutto	204,76 zł
Cena netto	166,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000159450/10

Opis produktu

Kamień synchronizatora 000159450/10
Pasuje do :
Same
Laser 100 Laser 110 Laser 130 Laser 150
RowCrop 100.6 RowCrop 90 RowCrop 100
Silver 130 Silver 80 Silver 90 Silver 100.4 Silver 100.6 Silver 110
Solaris 35 Wind Solaris 25 Solaris 25 Hydro
Antares 130 II Antares 110 II
Explorer 70 Explorer 60
Explorer 60 II Explorer 70 II Explorer 80 II
Explorer 70SP Explorer 80SP Explorer 90SP
Solaris 35
Frutteto 85 II Frutteto 75 II Frutteto 60 II
Hurlimann
H358.4 Club H468.4 Club
H6115 Elite XB H6135 Elite XB
H478.4
H476 XF H481 XF H491 XF
H358 Prestige H468 Prestige H478 Prestige H488T Prestige
Prince 325 Prince 325XV Prince 335 Prince 25HV Prince 35 Prince 435 Prince 445 Prince 45
H361 XF
XT908 XT909 XT910.4 XT910.6 XT911 XT913
Lamborghini
115 Formula 135 Formula
674-70 Grand Prix 774-80 Grand Prix 874-90T Grand Prix
660-F Plus 775-F Plus 880-F Plus 990-F Plus
High Clearance 90
1050 Premium 1060 Premium 850 Premium 950 Premium Premium 1100 Premium 1300
1506 674-70N 956-100 1106 1306
574-60 N-Cross 674-70 N-Cross Basso
Runner 250 Runner 250 Jet Runner 350 Runner 350 A Runner 450
Deutz
Agrokid 25 Agrokid 25HST Agrokid 35 Agrokid 45
Agroplus 75 Agroplus 85 Agroplus 95 Agroplus 100
Agrolux 80 Agrolux 90
Agrosun 100 Agrosun 120 Agrosun 140