

Link do produktu: <https://roltruck.pl/pierscien-synchronizatora-5118187-p-33514.html>



PIERŚCIEŃ SYNCHRONIZATORA 5118187

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5118187

Opis produktu

Pierścien synchronizatora CNH

Pasuje do modeli : 55-46, 55-46DT, 60-46, 60-46DT, 65-46, 65-46DT, 55-66, 55-66DT, 55-66DT LP, 55-66LP, 60-66, 60-66DT, 60-66F, 60-66FDT, 60-66LP, 60-66LPDT, 70-66, 70-66DT, 70-66F, 70-66FDT, 70-66LP, 70-66LPDT, 70-66V, 80-66, 80-66DT, 55-90, 55-90 DT, 60-90, 60-90DT, 70-90, 70-90DT, 80-90, 80-90DT,

Numer części : 5118187, 4572859,