

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 00:47

Link do produktu: <https://roltruck.pl/pierscien-synchronizatora-fendt-60023055-p-2781.html>



PIERSCIEN SYNCHRONIZATORA FENDT 60023055

Cena brutto	425,00 zł
Cena netto	345,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	199110080210

Opis produktu

Pierścień koła 2 biegu Fendt (hamulec)

Pasuje do modeli :

Fendt Farmer : 203P, 204V, 240S, 250SA, 260PA, 260sa, 270P, 275S, 275C, 280,
Fendt Farmer : 303, 304, 305, 306, 307, 307c, 308, 308c, 309, 309Ci, 310, 311, 312LS/LSA
Fendt GT : 365, 380, 390, 395

Modele Fendt do roku : 1993

Numer katalogowy : 199110080210 199110080210 6002305577 ZF6002305577 198100080760 198100080761 199002784010